



Fietseling Oostende



WF2206-028-O

Melding Polderdijk Wegdek in slechte staat

Het wegdek in de Polderdijk is in zeer slechte staat! Op bepaalde plaatsen is het er ronduit gevaarlijk voor de fietser. De mogelijkheid bestaat dat door het slechte wegdek de fietser valt.

Werkgroep Fietseling Oostende vraagt om het wegdek in de Polderdijk volledig te herstellen of te vervangen door een nieuwe asfaltlaag.



Door de Polderdijk lopen verschillende fietsroutes. Het Groene lint, Hoeveroute, kuststedenroute, Vlaanderenroute en het knooppunten fietsroute.




Dit zijn enkele details van het wegdek tussen de Klemskerkestraat en het Geodetisch signaal bij de eerste hoeve. Het wegdek is in zeer slecht staat.



Voorbij het geodetisch signaal tot aan de volgende hoeve (hoeve Blauwe Sluize) is het wegdek iets beter.



Voorbij de Hoeve Blauwe Sluize tot aan de Gistelsesteenweg is het wegdek terug in slechte staat.



Onze update op 13-07-2024:

Uw melding is nog steeds in behandeling. Aangezien het om een complexe melding gaat, hebben we wat meer tijd nodig dan voorzien om de melding af te handelen. We houden u zo snel mogelijk op de hoogte. Bedankt voor uw begrip.

Ons antwoord op 10-11-2022:

We hebben met aandacht uw bekommernissen gelezen over de staat van de Polderdijk. Helaas is er momenteel geen budget voorzien in het meerjarenplan voor een volledige of grondige heraanleg.

Wel nemen onze diensten alle meldingen ter harte en indien nodig en mogelijk worden kleine herstellingswerken uitgevoerd en/of maatregelen genomen in het kader van de verkeersveiligheid. Wij danken u alvast voor uw begrip.