



Fietseling Oostende

Fietsersbond  
Oostende





WF2202-005-O

## Melding kruispunt Bosweg - Gouwelozestraat

Het kruispunt Bosweg - Gouwelozestraat is een risico kruispunt voor de fietser. Het is maar half afgewerkt. De fietspaden lopen tot halfweg de Bosweg.

**Werkgroep Fietseling vraagt om het kruispunt opnieuw te bekijken en het om te vormen tot een veilig kruispunt voor alle weggebruikers.**



Het fietspad in de Bosweg van de Verenigde Natieslaan naar de Gouwelozestraat stopt plots. Er is geen suggestiestrook of rugdekking. Op de foto links rijden 2 fietsers richting Maria Hendrikapark. De blauwe wagen moet voorrang geven (is ook gestopt). Hier moet de fietser regelmatig risico's nemen.



In de rode cirkel zie je het beschadigd voetpad van auto's die de bocht te kort nemen en over het voetpad rijden. **Fietsers worden hier de weg afgesneden.**

Het fietspad van de Bosweg zou beter een aansluiting krijgen met de Gouwelozestraat.



Op de hoek van het kruispunt Bosweg – Gouwelozestraat rijden de auto's dicht bij het voetpad en soms over het voetpad.



Antwoord van de stad Oostende op 05-04-2022:

Nogmaals bedankt voor uw antwoord. Ondertussen ontvingen we onderstaand antwoord van de dienst Mobiliteit.

Bedankt voor uw melding. De dienst Mobiliteit is ter plaatse geweest en heeft uw vraag onderzocht. Indien men vanaf de Verenigde Natieslaan de Bosweg inrijdt, is er heel wat rugdekking voor de fietsers, onder de vorm van een fietspad. Uit het perspectief van de fietser, is er duidelijk zicht op de verkeerssituatie aan het kruispunt. We volgen deze situatie verder op.

De dienst Mobiliteit onderzoekt bovendien of de invoering van een zone 30 in de Meiboomwijk mogelijk is. Dit onderzoek kadert binnen een stadsbrede oefening om meer in meer straten zone 30 in te voeren.

Vriendelijke groeten,

Dienst Externe Communicatie