



Fietseling Oostende

Fietsersbond  
Oostende




WF2401-006-O

## Fietspad Euphrosina Beernaertstraat wegdek fietspad in slechte staat

Werkgroep Fietseling stelt vast op verschillende plaatsen liggen klinkers los en is er een verzakking in het wegdek van het fietspad in de Euphrosina Beernaertstraat tussen nr. 78 en de hoek met de Leon Spilliaertstraat.

**Werkgroep Fietseling vraagt om het wegdek van het fietspad te herstellen.**



Oostende  
DE STAD  
AAN ZEE

### Ons antwoord op 19-02-2024:

Wij danken u voor uw melding.

De bevoegde dienst neemt het wegdek van het fietspad op in de planning voor nazicht en eventueel herstel.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.