




Fietseling Oostende

Melding fietspad Taboralaan afbakening veiligheidszone

We stellen vast dat de witte volle lijn die de veiligheidszone afbakt langs het fietspad van de Taboralaan niet werd herschilderd.

Het is al een te smal dubbelrichtingsfietspad en sommige auto's of bestelwagens parkeren zich vlak naast het fietspad. Het dubbelrichtingsfietspad is amper 2 meter breed en de vroegere veiligheidszone (50 cm) voor openslaande deuren is verdwenen. Dit komt dan overeen met de oude situatie van het fietspad die toen smaller was.

Werkgroep Fietseling Oostende vraagt om de lijn die de veiligheidszone afbakt te herschilderen.





De lijnen op de parkeerstroken zijn zo goed als verdwenen!



Oostende
DE STAD

Ons antwoord op 26-02-2024:

Bedankt om dit te melden.

Cel Mobiliteit heeft uw melding onderzocht. Zij nemen het nazicht van de belijning op in de planning.