



Fietseling Oostende

Fietsersbond  
Oostende




WF2501-001-AWV

## Melding wegdek fietspad Tweebruggenstraat

Het wegdek aangelegd in klinkers van het fietspad tussen de Sloepenstraat en de Konterdamkaai liggen er klinkers los en bij de overgang naar het wegdek in asphalt (wegdek tunnel) zijn er klinkers verzakt.

**Werkgroep Fietseling Oostende vraagt om het wegdek na te zien en te herstellen.**



Aan de zijde Sloepenstraat zijn de klinkers verzakt juist voor het wegdek in asphalt van de tunnel.



De toestand van de overgang tussen het wegdek in klinkers en het asfalt aan het begin van de tunnel kant Konterdamkaai wordt steeds slechter. Asfalt vertoont barsten en de klinkers liggen los



Tussen de tunnel en de Konterdamkaai liggen klinkers los. Er over rijden heeft een onveilig gevoel.



**Antwoord op: 30-01-2025**

We hebben uw opmerkingen over het fietspad bij de tunnel tussen Sloepenstraat en Konterdamkaai doorgegeven aan onze wegentoezichter die dit ter plaatse zal controleren. Afhankelijk van de vastgestelde schade, bepalen we de timing van de herstelling.

Sommige herstellingen stellen we uit, omdat er een grootschaliger onderhoud of een herinrichting van de weg gepland is.

Zo zetten we onze middelen voor het onderhoud van onze wegen het meest efficiënt in.

Met vriendelijke groeten  
Tamara  
Klantendienst AWW