






Fietseling Oostende

Melding Duivenstraat gevaarlijke bocht

De Duivenstraat is een belangrijke verbinding tussen Stuiversstraat en Schapenstraat en loopt uit op meerdere scholen waar veel leerlingen naar toe fietsen. Dit zal nog tot problemen leiden want deze Duivenstraat is enkel richting voor wagens en dubbelrichting voor fietsers. De Duivenstraat is nu een belangrijke uitweg voor de auto's die van de Mariakerkelaan worden afgeleid via de Schapenstraat. Vooral in de bocht waar de Schapenstraat eindigt en de Duivenstraat begint is het gevaarlijk voor fietsers.

Werkgroep Fietseling Oostende vraagt om de situatie te bekijken en eventueel de nodige verkeersborden plaatsen die waarschuwen dat de Duivenstraat tweerichting is voor fietsers of een rode strook of een afscherming op het wegdek aanbrengen in de bocht.



In de bocht tussen de Schapenstraat en de Duivenstraat snijden vele wagens de bocht af en rijden links op de rijbaan tot tegen het voetpad. De fietser die in tegengestelde richting komt aangereden en in de bocht een wagen moet kruisen heeft geen plaats meer op de rijbaan en moet uitwijken. Een geluk dat er hier geen hoge boordsteen is.

De fietser op de foto zag plots de wagen en rijdt snel het voetpad op!



De Duivenstraat is een drukke straat geworden sinds het begin van de werken in de Mariakerkelaan.



Ons antwoord 20-09-2023:

We danken u om dit te melden. Cel Mobiliteit heeft dit onderzocht.

Zij hebben de aangegeven omgeving reeds besproken tijdens het traject '[Veilige Schoolomgevingen](#)' met de omliggende scholen Ensorinstituut CDO De Box en Go! Athena Campus Olympus.

Dit zal op termijn aangepakt worden in het kader van dit traject.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.